
sheet no.	contents
1201-0	Holder (Mod. 452) 6 x 7 cm
1202-0	Holder (Mod. 451) 6 x 9 cm
1205-0	Sinar - Vario
1206-0	Sinar 67
1207-0	Sinar 69
1208-0	Sinar Panorama
1209-0	Sinar zoom
1210-0	Sinar 4x5" sheet film holder
1211-0	Sinar Zoom 2

Holder Kassette (A Châssis

e (Mod. 452) 6 x 7 cm

767. 64/74



Edition No. 1 Date 79 ersetz


ersetzt, replaces Edition No.

Vis:

Holder Kassette (Mod Châssis

(Mod. 451) 6 x 9 cm

767.45



ersetzt, replaces Edition No.



567.12/22/35/45/54

SINAR-Roll film holder Troubleshooting table, sheet 1

1205-00 / 1206-00 1207-00 / 1208-00 1209-00

Please observe the exchange offer for vario rollfilm holders in the memorandum *cost estimate for Sinar rollfilm holder* and *check list for return to Sinar rollfilm holders*.

Characteristics	Defects	Measures
Light leakage Scratches on film	See troubleshooting list "light leakage" sheet 4 See troubleshooting list "light leakage" sheet 4	
3. Damage to film edge	Film not running true	Mark position of the guiding edge (1206÷1209-0, pos. A). Detach screw (pos. B) approx. ½ rotation. In case of damage of the right film edge (in direction of transport) the guide edge has to be tilted clockwise approx. 0,2 to 0,3 mm around pivot (pos. C). If the left film edge is damaged, it has to be corrected the other way round. With older rollfilm holders (until 1985) the pressure roll (1205÷1208-13 pos. 03) with Ø 6.8 mm has to be rotated by approx. 0,1 mm in radius on the same side as damage of film
4. Frame intervals too small	Setting of format measu- ring unit	Dismount format selector, hub and base plate (1205-0 und 1209-0 pos. 27, 28, 30) Remove shutter plug (1205-0 pos. 34, 1206÷1208-0 pos. 25, 1209-0 pos. 37) from side cover. Adjust the excentric control (1205-1÷1209-1, pos. B) with screw driver (max. Ø 2,4) about 1/8 rotation clockwise. With older roll film holder (until 1985) longer arm has to be bent downwards at the reversing lever (1205-1 pos. 13). A bend of approx. 0,3 mm enlarges de frame interval. of 1mm. Analogous (1206-1208-1) bend same lever.
5. Frame intervals too large	Setting of format measu- ring unit	Proceed as with point 4, but adjust the excentric control anticlockwise.
6. Film intervals strongly irregular	Format measuring unit defect (1205-1, pos. 20) (1206-1÷1208-1, pos. 07) (1209-1, pos. C)	Repair at Sinar

Defects a) Toothed belt (1205.1	table, sheet 2 1209-00 Measures
	Measures
a) Toothed holt (1205 1	1
a) Toothed belt (1205-1, 1209-1, pos. A) is kipping on drive.	Vario: Dismantle sliding shoe (1205-1 pos. 14) and rotate drive (1205-0, pos. X) to shift Mask into correct position. According to (1205-3, pos. 03). Zoom: Detach the threated pin (pos. D) at the belt stretcher (1209-0, Pos. 33) and rotate drive (pos. X). Shift mask into the right position according to (1205-3, pos. 03).
b. Mask is kipping on drive (1205-3, pos. Y).	Detach film gate (1205-3, Pos. 01) in the range pos. Y. Position mask correctly. Setting according to (1205-3).
Locking lever squeezes (1205-1, pos. Z).	Replace the shaft screw (1205-1 pos. 02) Adjust and clean the lever.
Setting of measuring tape coupling	Turn out screw (1205-2, pos. 12) until measuring tape is coupled exactly at closed cover (1205-13). Possibly replace slide plat (1205-2, pos. 13).
Setting of measuring tape coupling	Adjust screw (1209-2, pos. 09) until measuring tape is coupled exactly at closed cover (1205-13).
Setting of coupling of the frame counter	Turn out the screw (1206-0÷1208-0, pos. 11) until frame counter is coupled exactly at closed cover (1205-13)
Setting of dead center of the tipping shaft	Turn out screw (1205-0, pos. 16/1206÷1208-0, pos. 11/1209-0, pos. 16) and adjust the adjusting screw with screw driver (max. Ø 1,5 mm on support (1205-1÷1209-1, pos. X) approx. ¼ rotation anticlockwise. If pos. 11 resp. 16 do not exist, the side cover has to be detached.
a) Tooth belt (1206-1÷ 1208-1, pos. 08) off driving wheel	Mount again and readjust belt tension.
b) Format measuring unit (1205-1, pos. 20/1206-1÷ 1208-1, pos. 07/1209-1, pos. C) defect	Repair at Sinar
	(1205-3, pos. Y). Locking lever squeezes (1205-1, pos. Z). Setting of measuring tape coupling Setting of coupling of the frame counter Setting of dead center of the tipping shaft a) Tooth belt (1206-1÷ 1208-1, pos. 08) off driving wheel b) Format measuring unit (1205-1, pos. 20/1206-1÷ 1208-1, pos. 07/1209-1,


sınar

1205-00 / 1206-00

SINAR ROLL FILM HOLDER 1207-00 / 1208-00 Trouble shooting table, sheet 3 567.12 / 22 / 35 / 45 / 54 1209-00 Characteristics Defect Measures 14. Load-Exp-lever Sleeve movement in mea-Repair or replace measuring unit. Repair at (1205-0 pos. 19/1206 suring drum defect or re-Sinar. -0÷1208-0, pos. 17/ setbold blocked. 1209-0 pos. 19) blocked or broken 15. Transport lever Replace coupling sleeve (1205-11, pos. 08/ Coupling sleeve or 1209-11 pos. 05) or whole coupling shaft, (1205-0, pos. 22/ coupling shaft defect (1205-11/pos. 01/1209-11, pos. 01) 1206-0÷1208-0. Pos. 20/1209-0, pos. 22) blocked When loading press the film cartridge vertically 16. Film is not a) Film cartride is not into the film holder up to the limit stop and press transported inserted properly the transport lever. Control if the take up spool was coupled. Exchange coupling sleeve (1205-14, pos. 09) b) Spool coupling at film cartridge defect. Control if long springdowel sleeve (5 mm) was mounted (1205-14, pos. 11).

This document is the property of SINAR AG and must not be copied, reproduced or handed over to third parties without written consent. Dieses Dokument ist Eigentum von SINAR AG und darf ohne schriftliche Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt, verwertet, noch an Dritte weitergegeben werden. Ce document est is proprièté de SINAR AG, il est interdit de le copier, reproduire, mettre à profit ou de le donner à des personnes non autorisées sans permission écrite.

567.12/22/35/45/54



Light leakage between mask and film gate. Replace velvet on supports and film gate. (1205-3 pos. 02, 06, 07). Light leakage between support and film gate. Seal with Elch sealing and thread on both sides (1205-3) 1. 2. 6. 4. 5. 6. 7. 8. 6.

Light leakage at front between side panels and support. Seal on both sides at front with Elch sealing (1205+1209-0, detail G)

Light leakage between side panels and carrier at cover closure. Replace joint rubber (1205-0, pos. 35/1206-0+1208-0, pos. 27/1209-0, pos. 38) Cover bent at front. Align cover (1205+1208-13).

Light leakage at rear cover windows. Stick thread in U-groove (1205÷1209-12, pos. 10).

Bent masks (1205-3, pos. 03, 04) do not close properly. Readjust or replace. Cover behind (1205+1209-12) is not closed properly.

Scratches on film. Replace sealing lips in film cartridge (1205-14, pos. 05, 06) or pressure roll (1205+1208-13, pos. 03). Mount slideway lining at cover in front (1205+1208-13, pos. 06, 07)

over to third

Vario Format rollfilm holders SINAR AG SCHAFFHAUSEN 1205-0 Varioformat-Kassetten Châssis rollfilm format vario 567.12 **>** 109.05.663 X Ag 90 erediut Vy. or proper sursempt , away vollad 1205-0a 8-8 Edition No. Replaces all previous issues./ Ersetzt alle bisherigen Ausgaben./ Remplace toutes les précédentes éditions. Date: 11, 96 Vis: 77

This document is the property of SINAR AG and must not be copied, reproduced or handed to third parties without written consent.

Dieses Dokument ist Eigentum von SINAR AG und darf ohne schriftliche Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt, verwertet, noch an Dritte weitergegeben werden.

Ce document est is propriëté de SINAR AG. Il est interdit de le copier, reproduire, mettre à profit ou de le donner à des personnes non autorisées sens permission écrite.

S1205-0

SPARE PARTS - ERSATZTEILE - PIECE DE RECHANGE

DATUM	96/10/30	INDEX	0		
POS	PART NO. ERSATZTEIL NI PIECE DE RECI		POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE	
2 4 6 12 14 18 20 22 24 26 28 30 32 34 100 102 104 106	567.12.596 567.12.338 164.31.654 567.12.569 166.70.005 167.01.020 567.12.548 567.12.592 567.12.557 567.12.626 567.12.626 567.12.626 567.12.626 567.12.626 567.62.626 109.05.663 109.05.665 109.05.660 109.05.670		3 5 11 13 16 19 21 23 27 29 31 35 103 105	161.73.052 164.31.656 166.70.202 567.12.566 164.31.887 567.12.248 168.00.046 164.31.634 567.12.586 567.12.212 160.91.038 162.23.083 164.31.655 567.22.634 109.05.664 109.05.666 109.05.661	

sınar


SINAR AG SCHAFFHAUSEN


567.12.

Vario Format rollfilm holders Varioformat-Kassetten Châssis rollfilm format vario


1205-0a

old condition alter Zustand vieil état







Convertion of old condition to new condition by service-station. Umbau von altem Zustand zu neuem Zustand durch Servicestelle. Transformation de la vieil état â nouvel état par la station de service.



new condition neuer Zustand nouvel état






SPARE PARTS - ERSATZTEILE - PIECE DE RECHANGE

S1205-0A

**************** DATUM 95/01/27 INDEX PART NO. PART NO. ERSATZTEIL NR. ERSATZTEIL NR. POS POS PIECE DE RECHANGE PIECE DE RECHANGE 1 2 567.22.240 567.12.239 3 5 567.12.602 431.31.533 164.31.887



S1205-1

SPARE PARTS - ERSATZTEILE - PIECE DE RECHANGE *******************************


DATUM	96/11/22	INDEX	Į:		***************************************
POS	PART NO. ERSATZTEIL NF PIECE DE RECH		POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE	
1 3 5 7 9 11 13 15 17 100 102	567.22.214 164.31.888 567.12.234 164.31.655 567.12.328 567.12.397 567.22.230 168.01.016 164.31.870 109.05.668 109.05.667		2 4 6 8 10 12 14 16 20 101	567.12.583 161.73.090 567.12.595 164.31.653 169.40.000 567.12.329 567.12.247 567.12.530 567.12.120 109.05.669	

SINAR AG SCHAFFHAUSEN 567.12

Coupling for measuring tape Messbandkupplung Embrayage pour ruban de mesure

Vario

1205-2



SPARE PARTS - ERSATZTEILE - PIECE DE RECHANGE **********

S1205-2

DATUM 90/10/09

INDEX 0

DATON	90/10/09 INDEX	U		
	PART NO. ERSATZTEIL NR.		PART NO. ERSATZTEIL NR.	
POS	PIECE DE RECHANGE	POS	PIECE DE RECHANGE	
1	567.12.249	2	567.12.372	
3	166.39.203	4	567.12.306	
5	168.00.040	6	567.12.515	l
7 9	567.12.305 166.70.005	8 10	166.37.060 166.70.011	
11	567.12.516	10	164.31.655	
13	567.12.307	14	168.02.022	
15	567.12.308	16	164.31.002	
17	161.73.034	18	567.12.373	
19	567.12.374	20	164.31.030	Î
				1
			-	
•				1
				1
				·
			*	
		1		

SINAT SINAR AG SCHAFFHAUSEN

MANAG SCHAFFHAUS


567.12 / 22

Format mask

Formatmasken <u>VARIO / ZOOM</u>

Caches de format

1205 - 3



This document is the property of SINAR AG and must not be copied, reproduced or handed over to third parties without written consent.
Dieses Dokument ist Eigentum von SINAR AG und darf ohne schriftliche Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt, verwertet, noch an Dritte weitergegeben werden.
Ce document est la proprièté de SINAR AG. Il est interdit de le copier, reproduire, mettre à profit ou de le donner à des personnes non autorisées sans permission écrite.


SPARE PARTS - ERSATZTEILE - PIECE DE RECHANGE *****************

S1205-3

DATUM 90/10/09

INDEX 0

DATUM	90/10/09	INDEX	0		
POS	PART NO. ERSATZTEIL 1 PIECE DE REC		POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE	
1 3 5 7 9	567.12.242 567.12.235 164.31.654 567.12.635 567.12.612		2 4 6 8 10	567.12.617 567.12.236 567.12.634 567.12.636 164.31.655	',
	·				
	·				



SPARE PARTS - ERSATZTEILE - PIECE DE RECHANGE

S1205-3A

DATUM 90/10/09 INDEX 0

DATUM	90/10/09 INDEX	0	
POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE	POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE
1	567.12.242	2	567.12.617
.3	567.12.235	4	567.12.236
5	164.31.654	6	567.12.634
7	567.12.635	8	567.12.636
9	567.12.612	-	
		,	
:			
			·
			,
			·
	·		
			~ ·
			· ·

SINAR AG SCHAFFHAUSEN

567.12/35/45/54

Coupling axle Kupplungsachse Axe d'accouplage


Vario

1205-11

This document is the property of SINAR AG and must not be copied, reproduced or handed to third parties without written consent.

Dieses Dokument ist Eigentum von SINAR AG und darf ohne schriftliche Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt, verwertet, noch an Dritte weitergegeben werden.

Ce document est la propriété de SINAR AG. Il est interdit de le copier, reproduire, mettre à profit ou de le donner à des personnes non autorisées sans permission écrite.



SPARE PARTS - ERSATZTEILE - PIECE DE RECHANGE

DATUM 95/01/27 INDEX PART NO. PART NO. ERSATZTEIL NR. ERSATZTEIL NR. POS PIECE DE RECHANGE POS PIECE DE RECHANGE 5 7 567.12.224 1 567.12.230 168.02.027 567.12.600 6 567,12,225 567.12.562

51205-11


SINAR AG SCHAFFHAUSEN

567.54. / 45 / 35

Fix format rollfilm holder Festformat-Kassetten Châssis rollfilm format fixe

Sinar 67, Sinar 69 Panorama

1206-0 1207-0 1208-0



S1206-0

SPARE PARTS - ERSATZTEILE - PIECE DE RECHANGE

DATUM 97/12/10

INDEX 1

	PART NO.		PART NO.	
	ERSATZTEIL NR.		ERSATZTEIL NR.	
POS	PIECE DE RECHANGE	POS	PIECE DE RECHANGE	
POS 2 8 10 13 17 20 22 24 26 28 101 103		9 12 16 19 21 23 25 27 100 102		


SINAR AG SCHAFFHAUSEN


567.54/.45/.35

Fix format rollfilm holders Festformat-Kassetten Châssis rollfilm format fixe


1206 – 0a Sinar 67, Sinar 69 Panorama 1208 – 0a

old condition alter Zustand vieil état







Convertion of old condition to new condition by service-station. Umbau von altem Zustand zu neuem Zustand durch Servicestelle. Transformation de la vieil état â nouvel état par la station de service.



new condition neuer Zustand nouvel état





S1206-0A

SPARE PARTS - ERSATZTEILE - PIECE DE RECHANGE


DATUM 95/01/27 INDEX PART NO. PART NO. ERSATZTEIL NR. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE POS POS PIECE DE RECHANGE 567.54.208 2 567.54.207 1 431.31.533 3 567.12.602 5 164.31.887

SINAR AG SCHAFFHAUSEN 567.12

rear cover hinterer Deckel couvercle arrière

Vario

1205-12



S1205-12 ERSATZTEILE -PIECE DE RECHANGE SPARE PARTS *********************

INDEX Ü DATUM 96/10/30 PART NO. PART NO. ERSATZTEIL NR. ERSATZTEIL NR. POS PIECE DE RECHANGE POS PIECE DE RECHANGE 567.12.564 567.12.430 2 1 164.31.655 3 567.12.576 4 567.12.432 5 567.12.594 6 7 168.70.018 567.22.365 8 9 164.11.114 10 149.40.016


Edition No.

Replaces all previous issues./ Ersetzt alle bisherigen Ausgaben./ Remplace toutes les précédentes éditions. Date: 11, 96 vis.

567.12/22/32. ...

front cover vorderer Deckel couvercle avant

Vario/Zoom/Zoom2 1205-13



 \bigcirc = Losoid 6308-51D

SPARE PARTS - ERSATZTEILE - PIECE DE RECHANGE

S1205-13


DATUM 98/02/13

SILVAY AU.II OR	POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE	POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE
Le document est la propriéte de	1 3 5 7	567.12.434 567.12.567 567.12.568 567.12.360	2 4 6	567.12.597 168.00.047 567.22.251

SINAR AG SCHAFFHAUSEN

Filmpatrone Vario, Zoom, Sinar 67, Sinar 69, Panorama

1205-14



SPARE PARTS ERSATZTEILE PIECE DE RECHANGE

S1205-14

DATUM	97/09/29	INDEX	0		:
POS	PART NO. ERSATZTEIL N PIECE DE REC		POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE	
1 4 6 8 10 100	567.92.396 567.92.503 567.92.201 567.92.392 567.92.501 109.05.662		3 5 7 9 11	567.92.001 567.92.200 567.92.401 567.92.302 160.96.011	

Edition No.

This document is the property of SINAR AG and must not be copied, reproduced or handed over to third parties without written consent.
Dieses Dokument ist Eigentum von SINAR AG und darf ohne schriftliche Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt, verwertet, noch an Dritte weitergegeben werden.
Ce document est is proprieté de SiNAR AG. Il est interdit de le copier, reproduire, mettre à profit ou de le donner à des personnes non autorisées sans permission écrite.


Replaces all previous issues./ Ersetzt alle bisherigen Ausgaben./ Remplace toutes les précédentes éditions. Date: 11,96

FI

SINAT SINAT AG SCHAFFHAUSEN

Film cartridge Filmpatrone Cartouche de film Vario, Zoom, **Z**oom 2, Sin**a**r 67, Sinar 69, Panorama

1205-14a



SPARE PARTS - ERSATZTEILE - PIECE DE RECHANGE

S1205-14A

DATUM 97/09/29

INDEX

Ü

POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE	POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE	
1	567.92.396	4	567.92.503	
5	567.92.200	6	567.92.201	
7	567.92.401	8	567.92.392	
9	567.92.302	10	567.92.501	
11	160.96.011	100	109.05.662	

Edition No. 2

This document is the property of SINAR AG and must not be copied, reproduced or handed over to third parties without written consent.

Dieses Dokument ist Eigentum von SINAR AG und darf ohne schriftliche Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt, verwertet, noch an Dritte weitergegeben werden.

Ce document est la proprieté de SINAR AG. Il est interdit de le copier, reproduire, mettre à profit ou de le donner à des personnes non autorisées sans permission écrite.

Replaces all previous issues./ Ersetzt alle bisherigen Ausgaben./ Remplace toutes les précédentes éditions.

Date: 11, 96

Vis: F/

les précédentes éditions. Date: 11, 96 Vis: 7.	setuot easigmeR \.ne	Replaces all previous issues./ Ersetzt alle bisherigen Ausgab	G .oM noilib
699'S0'60T 000'07'69T 888'T6'79T 0TZ'79' 0TZ'2T'	2 9 9 7 7	070.10.891 040.22.731 078.12.792 078.12.792 070.10.601 070.10.891	TOT 6 4 9 8 T
PART NG. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE	POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE	SOd
	0	96/II/SS INDEX	MUTAG

SIECE DE SECHUNGE


ERSATZTEILE

*** Loctite 243

STARS BARYS

75.732

SIUSK SINAR AG SCHAFFHAUSEN



This document is the property of SINAR AG and must not be copied, reproduced or handed over to third parties without written consent.

Dieses Dokument ist Eigentum von SINAR AG und darf ohne schriftliche Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt, verwertet, noch an Dritte weitergegeben werden.

Ce document est la propriété de SINAR AG. Il est interdit de le copier, reproduire, mettre à profit ou de le donner à des personnes non autorisées sans permission écrite.

Format measuring system Format-Messsystem Système de mesure pour format

T-907TS

SINAT SINATAG SCHAFFHAUSEN


567.54

rear cover hinterer Deckel couvercle arrière

Sinar 67

1206-12

This document is the property of SINAR AG and must not be copied, reproduced or handed over to third parties without written consent. Dieses Dokument ist Eigentum von SINAR AG und darf ohne schriftliche Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt, verwertet, noch an Dritte weitergegeben werden. Ce document est la proprieté de SINAR AG. Il est interdit de le copier, reproduire, mettre à profit ou de le donner à des personnes non autorisées sans permission écrite.



SPARE PARTS - ERSATZTEILE - PIECE DE RECHANGE \$1206-12

DATUM 96/10/30 INDEX

POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE	POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE
1	567.12.430	2	567.54.564
3	567.12.576	4	164.31.655
5	567.12.594	6	567.12.432
7	168.70.018	8	567.22.365
9	164.11.114	10	149.40.016

Edition No. 6

Replaces all previous issues./ Ersetzt alle bisherigen Ausgaben./ Remplace toutes les précédentes éditions.

SINAT SINAT AG SCHAFFHAUSEN


567.54

front cover vorderer Deckel couvercle avant

Sinar 67

1206-13





Losoid 6308 - 51 D

SPARE PARTS PIECE DE RECHANGE ERSATZTEILE

S1206-13

DATUM	90/10/09 INDEX	0	
POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE	POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE
1 2	567.12.434 567.12.567	2	567.54.597 168.00.047
5	567.12.568	6	567.12.360
,	567.22.251		·

SINAR AG SCHAFFHAUSEN


567.45

Format measuring system Format-Messsystem Système de mesure pour format

Sinar 69

1207 - 1

This document is the property of SINAR AG and must not be copied, reproduced or handed over to third parties without written consent.
Diess Dokument ist Eigentum von SINAR AG und darf ohne schriftliche Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt, ververtet, noch an Dritte weitergegeben werden.
Ce document est la propriété de SINAR AG. Il est interdit de le copier, reproduire, mettre à profit ou de le donner à des personnes non autorisées sans permission écrite.



*** Loctite 243

SPARE PARTS ERSATZTEILE - PIECE DE RECHANGE S1207-1

DATUM 96/11/22 INDEX 0

160 11 .00 11 .00 11	POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE	POS	PART NG. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE
on the propriets of the	1 3 5 7 9 101	168.01.010 567.22.230 164.31.870 567.45.120 161.73.090 109.05.667	2 4 6 8 100	567.12.574 567.54.210 164.31.888 169.40.000 109.05.669

Replaces all previous issues./ Ersetzt alle bisherigen Ausgaben./ Remplace toutes les précédentes éditions. Date: 11, 96 Vis: 7/ Edition No. 5


SINAR AG SCHAFFHAUSEN

567.45

rear cover hinterer Deckel couvercle arrière

Sinar 69

1207 -12



ERSATZTEILE PIECE DE RECHANGE

DATUM 96/10/30 INDEX 1

POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE	POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE
1	567.12.430	2	567.45.564
3	567.12.576	4	164.31.655
5	567.12.594	6	567.12.432
7	168.70.018	8	567.22.365
9	164.11.114	10	149.40.016

Edition No. 6

Replaces all previous issues./ Ersetzt alle bisherigen Ausgaben./ Remplace toutes les précédentes éditions. Date: 11, 96 Vis:

S1207-12


SINAT SINAT AG SCHAFFHAUSEN

567.45

front cover vordere Deckel couvercle avant

Sinar 69

1207-13



This document is the property of SINAR AG and must not be copied, reproduced or handed over to third parties without written consent. Dieses Dokument ist Eigentum von SINAR AG und darf ohne schriftliche Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt, verwertet, noch an Dritte weitergegeben werden. Ce document est la propriété de SINAR AG. Il est interdit de le copier, reproduire, mettre à profit ou de le donner à des personnes non autorisées sans permission écrite.	Loso	oid 6308-51D	02	06
must not be copied, repi d darf ohne schriftliche interdit de le copier, rep	SPARE F	PARTS - ERSATZTEILE - ***********************************	PIECE DE *******	
f SINAR AG and on SINAR AG un SINAR AG. II est	POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE	POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE
This document is the property o Dieses Dokument ist Eigentum v Ce document est la propriété de	1 3 5 7	567.12.434 567.12.567 567.12.568 567.22.251	2 4 6	567.45.597 168.00.047 567.12.360

5 Edition No.

Replaces all previous issues./ Ersetzt alle bisherigen Ausgaben./ Remplace toutes les précédentes éditions.

Date: 11, 96

SINAT SINAT AG SCHAFFHAUSEN

567.35


Format measuring system Format-Messsystem

Système de mesure pour format

Panorama

1208-1

This document is the property of SINAR AG and must not be copied, reproduced or handed over to third parties without written consent.
Dieses Dokument ist Eigentum von SINAR AG und darf ohne schriftliche Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt, verwertet, noch an Dritte weitergegeben werden.
Ce document est is propriété de SINAR AG. Il est interdit de le copier, met aduire, mettre à profit ou de le donner à des personnes non autorisées sans permission écrite.



**** Loctite 243

SPARE PARTS ERSATZTEILE - PIECE DE RECHANGE ******************

S1208-1

PHION	APATIVES INDEX	U	
POS	PART NG. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE	POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE
1 3 5 7 9 101	168.01.010 567.22.230 164.31.870 567.35.120 161.73.090 109.05.667	2 4 6 8 100	567.12.574 567.54.210 164.31.888 169.40.000 109.05.669


SINAT AG SCHAFFHAUSEN

567.35

rear cover hinterer Deckel couvercle arrière

Panorama

1208-12



PIECE DE RECHANGE ERSATZTEILE SPARE PARTS

S1208-12

DATUM	96/10/30 INDEX	0	
Pos	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE	POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE
1 3 5 7 9	567.12.430 567.12.576 567.12.594 168.70.018 164.11.114	2 4 6 8 10	567.35.564 164.31.655 567.12.432 567.22.365 149.40.016

Edition No.

Replaces all previous issues./ Ersetzt alle bisherigen Ausgaben./ Remplace toutes les précédentes éditions.

Date: 11,96

Vis:


SINAR AG SCHAFFHAUSEN

567.35

front cover vorderer Deckel couvercle avant

Panorama

1208 - 13



This document is the property of SINAR AG and must not be copied, reproduced or handed over to third parties without written consent. Dieses Dokument ist Eigentum von SINAR AG und darf ohne schriftliche Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt, verwerfet, noch an Dritte weitergegeben werden. Ce document est la proprièté de SINAR AG. Il est interdit de le copier, reproduire, mettre à profit ou de le donner à des personnes non autorisées sans nermission écrite.	Loso	oid 6308 - 51 D	01	02	06		
ust not be copied, darf ohne schrifflin nterdit de le copier	SPARE PARTS - ERSATZTEILE - PIECE DE RECHANGE S1208-13 ************************************						
of SINAR AG and myon SINAR AG und	POS	90/10/09 PART NO. ERSATZTEIL PIECE DE R	INDEX NR. ECHANGE	0 POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE		
is document is the property or ses Dokument ist Eigentum voocument est la proprièté de	1 3 5 7	567.12.434 567.12.567 567.12.568 567.22.251	•	2 4 6	567.35.597 168.00.047 567.12.360		

Edition No. 5

Replaces all previous issues./ Ersetzt alle bisherigen Ausgaben./ Remplace toutes les précédentes éditions.

Date: 11,96

SINAR AG SCHAFFHAUSEN

Zoom rollfilm holders Zoom-Kassetten Châssis rollfilm zoom

1209-0

This document is the property of SINAR AG and must not be copied, reproduced or handed over third parties without written consent. Dieses Dokument ist Eigentum von SINAR AG und darf ohne schriftliche Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt, verwertet, noch an Dritte weitergegeben werden. Ce document est la propriété de SINAR AG. Il est interdit de le copier, reproduire, mettre à profit ou de le donner à des personnes non autorisées sans permission écrite.

567.22. **10905.663** 7 20805.664 8 Ol O'LOSZY SICHESEMINA MINERIM PARTIES TO STATE OF THE ST presolut VT. Onlines sig 209-1

SPARE PARTS	.—	ERSATZTEILE	-	PIECE	DE	RECHANGE
*****	***	********	***	*****	·**	*****

DATU	1 96/11/22	INDEX	0		
POS	PART NO. ERSATZTEIL PIECE DE RE		POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE	
2 4 6 12 14 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 39 101 103	567.12.596 567.12.338 164.31.654 567.12.569 166.70.005 166.70.011 567.12.248 168.00.046 164.31.655 567.12.586 567.22.212 160.91.038 162.23.083 567.22.210 567.22.531 567.54.527 166.30.061 109.05.664 109.05.666		3 5 11 13 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 100 102 104	161.73.052 164.31.656 166.70.202 567.12.566 164.31.887 167.01.020 567.12.548 567.12.592 567.12.592 567.12.626 567.12.626 567.12.626 567.12.599 168.02.038 567.12.516 567.22.634 109.05.663 109.05.665 109.05.670	


SINAR AG SCHAFFHAUSEN


567.22.

Zoom rollfilm holders Zoom-Kassetten Châssis rollfilm zoom


1209-0a

old condition alter Zustand vieil état







Convertion of old condition to new condition by service-station. Umbau von altem Zustand zu neuem Zustand durch Servicestelle. Transformation de la vieil état â nouvel état par la station de service.




new condition neuer Zustand nouvel état





S1209-0A

DATUM 95/01/27 INDEX PART NO. PART NO. ERSATZTEIL NR. ERSATZTEIL NR. POS PIECE DE RECHANGE POS PIECE DE RECHANGE 2 567.12.239 1 567.22.240 3 567.12.602 431.31.533 5 164.31.887



SPARE PARTS - ERSATZTEILE - PIECE DE RECHANGE

S1209-1

96/11/22 DATUM INDEX PART NO. PART NO. ERSATZTEIL NR. ERSATZTEIL NR. POS POS PIECE DE RECHANGE PIECE DE RECHANGE 2 567.22.214 567.12.583 1 161.73.090 3 164.31.888 4 5 567.12.234 6 567.12.595 7 8 164.31.653 164.31.655 9 567.12.574 10 169.40.000 11 567.22.203 12 166.36.063 567.12.247 13 567.22.201 14 567.12.530 15 567.22.230 16 567.22.224 17 168.01.010 18 19 164.31.870 21 567.22.301 101 109.05.669 100 109.05.668 102 109.05.667

SINAT SINAR AG SCHAFFHAUSEN Coupling for measuring tape 1209-2 Messbandkupplung Zoom Embrayage pour ruban de mesure 567.22 ဗ 8 9 **** Loctite.243 क 60 **** Admissible jusqu'à la position "fermé" Permissible up to position "closed" bis Stellung "ZU" zulässig

c7 4

This document is the property of SINAR AG and must not be copied, reproduced or handed over. Third parties without written consent.
Dieses Dokument ist Eigentum von SINAR AG und darf ohne schriftliche Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt, verwertet, noch an Dritte weitergegeben werden.
Ce document est la proprièté de SINAR AG. Il est interdit de le copier, reproduire, mettre à profit ou de le donner à des personnes non autorisées sans permission écrite.

S1209-2

INDEX

0

DATUM	89/09/27 INDEX	0	
POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE	POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE
1	567.12:249	2	567.12.372
3	166.39.203	4	567.12.306
5	168.00.040	6	166.38.058
7	567.22.309	8	567.22.527
9	567.22.525	10	166.70.011
11	567.12.516	12	164.31.870
13	567.22.304	14	168.02.022
15	567.22.306	16	166.68.018
17	161.73.034	18	567.12.373
19	567.12.374	20	164.31.030
21	165.82.530		
	·	•	
			·
			·
			·
	·		
			·
			-

SINAR AG

567.22./32. ...

Coupling axle Kupplungsachse Axe d'accouplage

Zoom/Zoom2

1209 - 11

Losoid 6308-51D

03

This document is the property of SINAR AG and must not be copied, reproduced or hande set to third parties without written consent.

Dieses Dokument ist Eigentum von SINAR AG und darf ohne schriftliche Einwilligung weder jert, vervielfältigt, verwertet, noch an Dritte weitergegeben werden.

Ce document est is proprièté de SINAR AG.II est interdit de le copier, reproduire, mettre à profit ou de le donner à des personnes non autorisées sans permission écrite.

Edition No.:

Replaces all previous iesues./Ersetzt alle bisherigen Ausgaben./Remplace toutes les précédentes éditions. Date: 5.35

SPARE PA	PARE PARTS - ERSATZTEILE - PIECE DE RECHANGE			
DATUM	98/02/13			
POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE	POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE	
1 3 5	567.12.230 567.22.200 567.12.562	2 4 6	567.22.206 168.02.037 567.22.209	
		·		

rear cover 1209-12 SINAR AG SCHAFFHAUSEN Zoom hinterer Deckel 567.22. couvercle arrière 02 101=63 -01 2×07 80 2×06 2×05 **★**¥¥¥ Loctite 243 **L**osoid 6308 - 51 D ERSATZTEILE PIECE DE RECHANGE DATUM 96/10/30 INDEX į,

03

2×04


S1209-12


POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE	POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE
1	567.12.430	2	567.22.520
3	567.12.576	4	164.31.655
5	567.12.594	6	567.12.432
7	168.70.018	8	567.22.365
9	164.11.114	10	149.40.016


Personal di province incom/ Erents una biologique Augusten/Personation foi printidantes initions. Carc. 11,96 Var Bollison No. 4

566.36.

Exchange of the seal (11)







- Dark-slide
- 2 Cover
- 3 Carrier
- 4 Film gate
- 5 SINAR foil
- 6 Copyright foil
- 7 Foil (without imprint)
- 8 Locking cam
- 9 Pressure spring
- Screws M 1,6 x 8 / SINAR no. 164.31.657 (8x) 10
- Seal / SINAR no. 566.36.214 (1x) 11
- 12 Retaining spring

566.36.

Exchange of the seal (11)

Disassembly:

- 1. Remove dark-slide (1)
- 2. Loosen 8 screws (10) (do not damage the screws)
- 3. Remove film gate (4). Attention: Do not loose (8) and (9)!
- 4. Remove foils (5), (6) and (7)
- 5. Remove old seal (11).

IMPORTANT: The film gate has to be re-mounted on the **same** film holder!

Assembly:

third parties without written consent.
. vervielfältigt, verwertet, noch an Dritte weitergegeben werden.
de le donner à des personnes non autorisées sans permission écrite.

This document is the property of SINAR AG and must not be copied, reproduced or handed over to ti Dieses Dokument ist Eigentum von SINAR AG und darf ohne schriftliche Einwilligung weder kopiert, Ce document est la proprièté de SINAR AG. Il est interdit de le copier, reproduire, mettre à profit ou «

- 1. Remove protective cover of adhesive foil at the seal (11). Adhere and press (arrow) the seal according to the sketch (cut F-F).
- 2. Put (8) and (9) into carrier (3) and hold down with a thin object, now the film gate (4) can be mounted. Control: It must be possible to operate the locking cam (8) easily.
- 3. Fasten film gate (4) on carrier (3) with screws (10).
- 4. Open cover (2) and insert foils (5), (6) and (7) as far as it will go up to the retaining springs (12), close the cover (2).
- 5. Insert dark-slide (1) into film holder.

PIECE DE RECHANGE S1210-1 SPARE PARTS ERSATZTEILE

0

DATUM 92/11/16 INDEX

PART NO. PART NO. ERSATZTEIL NR. ERSATZTEIL NR. POS PIECE DE RECHANGE POS PIECE DE RECHANGE 168.00.068 10 164.31.657 566.36.214 11

Edition No.

Replaces all previous issues./ Ersetzt alle bisherigen Ausgaben./ Remplace toutes les précédentes éditions. | Date: 11, 92

Vis: PHO

Rollfilm holders 1211 - 0**ZOOM 2** SINAR AG Rollfilmkassette 567.32. Châssis pour rollfilms 109.05.663 × Ī 1211 -109.05.666 This document is the property of SINAR AG and must not be copied, reproduced or han over to third parties without written consent.

Diesse Dokument ist Eigentum von SINAR AG und darf ohne schriftliche Einwilligung wed opiert, vervielfältigt, verwertet, noch an Dritte weltergegeben werden.

Ce document est ia proprieté de SINAR AG.II est interdit de le copier, reproduire, mettre à profit ou de le donner à des personnes non autorisées sans permission écrite. 211 - 2Direction of tronsport of the film of the property of the principal deas A. T. Tronsport of the principal deas a The property of the port du film 211 1205 - 1321 Edition No.: Replaces all previous issues./Ersetzt alle bisherigen Ausgaben./Remplace toutes les precedentes editions. Dats: 6,25

SPARE PARTS - ERSATZTEILE - PIECE DE RECHANGE \$1211-0

DATUM 98/01/19

	PART NO.		PART NO.
	ERSATZTEIL NR.		ERSATZTEIL NR.
POS	PIECE DE RECHANGE	POS	PIECE DE RECHANGE
1	567.12.439	2	567.12.599
	164.21.007	4	567.12.626
3 5 7	567.22.212	6	567.22.508
7	567.54.527	8	168.00.046
9	567.12.442	10	164.31.655
11	567.12.592	12	567.12.586
13	167.01.020	14	567.12.248
15	567.12.548	16	160.91.038
17	567.12.566	18	166.70.005
19	567.12.569	20	166.70.202
21	164.31.654	22	567.22.355
23	164.31.887	24	164.31.656
	567.22.220	26	567.22.558
25	L' ' '	28	1
27	567.22.634		166.30.061
100	109.05.663	101	109.05.666
102	109.05.670		
	·		
		1	
			- **
			"
		-	
		İ	
		İ	·
		1	
	1		
	1		
	1		
	}		· ·

sınar 1211-00 SINAR- Rollfilm holder Zoom 2 Troubleshooting table. sheet 1 567,32. **Defects** Characteristics Measures See troubleshooting list "light leakage and scratches" (1211-00, sheet. 4) 1. Light leakage or scratches on film. 2. Damage to film Film not running true. Mark position of the guiding plate. Detach Guide trim (1211-0, pos. A) screw (1211-0, pos. B) approx. 1/2 rotation. In edge. in wrong position, or case of damage of the right film edge (in direction of transport) the guide edge has to washer (1211-0, pos. 28) be tilted clockwise approx. 0,2 - 0,3 mm is missina. around pivot (1211-0, pos. C) . If the left film edge is damaged, it will have to be corrected the other way round. Should the washer be missed (1211-0, pos. 28) put a replacement underneath the guiding plate (1211-0, pos. A). 3. Frame intervals to Select format 4.5 x 6. Dismount format Setting of format measusmall. ring unit. selector, hub and baseplate (1211-0, pos. 01, 04, 05). Remove shutter plug (1211-0, pos. 07) from side cover. With screwdriver (max. Ø 2.4) through opening adjust the excentric control (1211-1, pos. F) about 1/8 rotation clockwise. After correction, mark and control frame intervalls set by format 6x7 (approx. 71.5 mm). 4. Frame intervals to Setting of format measu-Proceed as with point 3, but adjust the ring unit. excentric control (1211-1, pos. F) anticlocklarge. wise. 5. Film intervals Repair at Sinar. Format measuring unit defect. (1211-1, pos. C). strongly irregular. 6. Rear mask (1211-Scew (1211-1a, pos. 34) Disassemble film holder according (1211-1a. 1a, pos. 30) misloose or beltguide (1211pt. 1-14). Hold clamp (1211-1a, pos. 32) with a aligned. 1a, pos. 32) defect. wrench (8 mm) and turn countersunk head screw (1211-1a, pos. 34). Replace beltguide und put back substitute in a 90° degree angle. Position mask correctly 55,5 ±1mm (format 6x6) and tighten screws. Replace according manual (1211-1a, pt. 1-19). 7. Rear format damaged or destroyed. mask (1211-1a, pos. 30) defect. 8. front format Disassemble holder according (1211-1a, pt. 1-Srews (1211-1a, pos. A)

s document is the property of SINAR AG and must not be copied, reproduced or handed over to third parties without written consent.
ses Dokument ist Eigentum von SiNAR AG und darf ohne schriftliche Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt, verwertet, noch an Dritte v
document est la propriété de SINAR AG. Il est interdit de le copier, reproduire, mettre à profit ou de le donner à des personnes non autori

s. Date: 6

14) . Detach screws and replace rack (1211-

tighten screws of the rack.

1a, pos. B). Adjust to format 6x7 and position

mask correctly 69 ±1mm (1211-1a). Afterwards

mask (1211-1a,

pos. 28) mis-

aligned.

loose, or rack (1211-1a,

pos. B) defect.

1211-00 SINAR- Rollfilm holder Zoom 2 Troubleshooting table. sheet 2 567.32. Characteristics Defects Measures Replace according manual (1211-1a, pt. 20-25). damaged or distorted. 9. Front mask (1211-1a, pos. 28) defekt. Disassemle holder according manual (1211-1a, Locking bolt (1211-1, pos. 10. Format change pt. 1-12). Align locking lever (1211-1, pos. A) or knob jammed. B) jammed or locking lever clean and lubricate locking bolt (1211-1, pos. B). (1211-1, pos. A) bented. Possibly replace bearing plate (1211-1, pos. 18). Repair at Sinar. 11. Format stop does Format measuring unit not function. (1211-1, pos. C) defect. Remove screw (1211-0, pos. 23) and regulate 12. Film start lock Adjusting of the tipping shaft (1211-0, pos. F). the adjusting screw with a screw driver through does not function. opening (max. Ø 1,5 mm) (1211-1, pos. D) approx. 1/4 rotation anticlockwise. Dismantle front cover (1211-1a, pos. 15). 13. Film start lock a) The display "EXP" is in Remove the cover on the right hand side (1211misaligned. the film measure win-1a, pos. 21) and the coupling slide (1211-1a, dow (1211-0, pos. D) pos. 22). Remove measuring drum (1211-2, pos. in front of the display-07) and adjust setting screw (1211-2, pos. A), mark (Film start lock to ½ rotation anticlockwise. Check with mounted early). measuring drum. Proceed according (13a), but rotate the adjust b) The display EXP" is in the film measure winsetting screw (1211-2, pos. A) approx. ½ rotadow (1211-0, pos. D) tion clockwise. after the display mark. (Film start lock to late). Sleeve movement (1211-1, Check swivelling area (90°) of the sleeve move-14. Load-Exp- lever (1211-0, pos. 14) pos. E) in measure device ment (1211-1, pos. E). In case of functioning, brocken or (1211-1, pos. C) defect, or just replace a new lever (1211-0, pos. 14). iammed. reset button (1211-0, pos. Should the steering tube or reset bolt be jammed, the service has to be done at Sinar. 15) jammed. 15. Transport lever Coupling sleeve (1209-11, Detach left sidecover (1211-1a, pos. 17) (1211-0, pos. 09) pos. 05) or coupling shaft according manual (1211-1a, pt. 1-12). jammed. (1209-11, pos. 01) defect. Unscrew bearing plate(1211-1, pos. 18) and remove driving shaft (1209-11). Exchange

> a) Film cartridge (1205-14a) is not inserted pro-

> > perly.

coupling sleeve (1209-11, pos. 05) or coupling shaft (1209-11, pos. 01).

When loading, press the film cartridge vertically into the film holder up to the limit stop and press the transport lever. Control if the take up spool was coupled.

to third parties without written consent. iert, vervielfältigt, verwertet, noch an Dritte weitergegeben werden. ou de ie donner à des personnes non autorisées sans permission écrite. s copied, reproduced or handed over schriftliche Einwilligung weder kopie le copier, reproduire, mettre à profit This document is the property of SINAR AG and must not be Dieses Dokument ist Eigentum von SINAR AG und darf ohne i Ce document est is propriété de SINAR AG. Il est interdit de l

16. Film is not trans-

ported.

1211-00 SINAR- Rollfilm holder Zoom 2 Troubleshooting table, sheet 3 567.32 **Defects** Measures Characteristics Exchange coupling sleeve (1205-14a, pos. 09) b) Spool coupling at film Control if long spring dowel sleeve (5mm) was cartridge defect. mounted (1205-14a, pos. 11). Replace filmgate (1211-1a, pos. 25) according 17. Darkslide (1211-Slide in bearing sticky or manual (1211-1a, pt. 20-24). 1a, pos. G) jammed. jammed.

This document is the property of SINAR AG and must not be copied, reproduced or handed over to third parties without written consent.

Dieses Dokument ist Eigentum von SINAR AG und darf ohne schriftliche Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt, verwertet, noch an Dritte weitengegeben werden.

Ce document est is proprieté de SINAR AG. Il ast interdit de le copier, reproduire, mettre à profit ou de le donner à des personnes non autorisées sens permission écrite.


Edition No. 4

Replaces all previous issues./ Ersetzt alle bisherigen Ausgaben./ Remplace toutes les précédentes éditions. Date: 6, 98

SINAR-Rollfilm holder Zoom 2 Troubleshooting table, sheet 4

1211-00

567.32.



ight leakage at cover behind (1211-12). Cover shutter closed only on one side Light leakage at cover window (1211-12),

Light leakage at front between side panels and support. Seal on both sides at front with Elch sealing (1211-0, pos. E) Seal (1211-12, pos. 09) in U-slot damaged or missing. Replace seal. 0, 0, 4, to

Light leakage between side panels and support at cover shutter, seal rubber (1211-0, pos. 27) is missing or replace.

Light leakage between cover plate (1211-1a, pos. H) and film gate (1211-1a pos. I) The cover plate has partly been detached Exchange film gate (1211-1a, pos. 25) according to instruction (1211-1a, points 20-24)

Date:

Light leakage between film gate (1211-1a, pos. 25) and support (1211-1a, pos. 35). One or several screws (1211-1a, pos. 26) are detached or missing. Light leakage because of film not running true. The cover paper of the film is strongly waved on one spool side. Correct film not running true. 60 1 80

Pressure roll (1205-13 pos. 03) at cover in front is damaged or blocked. Exchange roll a) Sealing lips (1205-14a, pos. 05, 06) of film cartridge is strongly soiled, replace seals Scratches on film:

Static discharge at cover in front (1205-13) replace slide foil (1205-13, pos. Sliding roll (1211-1a, pos. C) are blocked or bent. Repair at Sinar

Vis.:

Edition No.:

Dokument document est document

the property of SINAR AG and must not be copied, reproduced or handed over to third parties without written consent. ist Eigentum von SINAR AG und darf ohne schriftliche Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt, verwertet, nach an Dritte weitergegeben werden. Ia proprieté de SINAR AG.II est interdit de le copier, reproduire, mettre à profit ou de le donner à des personnes non autorisées sans permission écrite.

Replaces all previous issues./Ersetzt alle bisherigen Ausgaben./Remplace toutes les précédentes éditions.


sınar Film transport 1211 - 1SINAR AG **Filmtransport ZOOM 2** 567.32. Transport du film 109.05.669 9 En utilisant le format 6x12 toute la goupille est visible. = Whole pin is visible when Bei Format 6x12 ganzer Bolzen sichtbar. using format 6x12. 29 | |-| II This document is the property of SINAR AG and must not be copied, reproduced or han over to third parties without written consent.

Dieses Devement ist Eigentum von SINAR AG und darf ohne schriftliche Einwilligung wet copiert, vervielfältigt, verwertet, noch an Dritte weitergegeben werden.

Ce document est ia proprièté de SINAR AG.II est interdit de le copier, reproduire, mettre à profit ou de le donner à des personnes non autorisées sans permission écrite. Loctite 243 1209 - 111 20 60 109.05.668 5 8 1211 - 2Goupille auxiliaire 5 Auxiliary pin 04(3x) Hilfsstift 90 Edition No.: Replaces all previous issues./Ersetzt alle bisherigen Ausgaben./Remplace toutes les précédentes éditions. Date: 5,38 Vis.:

DATUM 98/02/13

POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE	POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21	567.22.214 164.31.888 567.12.234 164.31.655 567.12.574 567.22.203 567.22.201 567.22.231 168.01.010 164.31.870 567.22.576 109.05.669	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 100	567.12.583 161.73.090 567.12.595 164.31.653 169.40.000 166.36.063 567.22.247 567.12.530 567.22.224 567.22.301 109.05.668
•			



567.32.

Replacement of the front [28] and the back [30] format mask

Sequence of the disassembly

- 1. Screw off the coupling button [1] (turn in counter-clockwise)
- 2. Screw off the transportation lever [2] (remove the cover plates [3] and detach 3 countersunk screws[4])
- 3. Screw off the reset button [5] (turn in counter-clockwise)
- 4. Dismount the reset lever [6] (release the threaded pin [7])
- 5. Dismount the format selector knob [8] (remove the cover plates [9] and the 2 fillister head screws [10])
- 6. Dismount the hub [11] (remove the rollpin [12] with hole through)
- 7. Remove base plate [13] from shaft
- 8. Remove distance bush [14] from shaft
- 9. Set format 6 x 6 (for the disassembly of the film holder)
- 10. Set format 4.5×6 (for the assembly of the holder)
- 11. Dismount front cover [15] (remove 1 clip [16])
- 12. Remove the side cover on the left [17] (remove 7 countersunk screws [18, 19, 20])
- 13. Remove the side cover on the right [21] (remove 7 countersunk screws [18, 20])
- 14. Detach the mount coupling slide [22]
- 15. Dismount bar [23] (remove 2 countersunk screws [20] and, if available, 2 washers [24])
- 16. Dismount the film gate [25] (remove 8 fillister head screws [26] and 2 counter sunk screws [18])
- 17. Detach locking bolt [27]
- 18. Detach front mask [28] (detachable [29])
- 19. Detach back mask [30]. Mark position [31] of the clamp [32] on the tooth belt [33]. Hold clamp [32] with straddle wrench (8 mm) and detach countersunk screw [34]. Do neither **shift** nor **twist** the clamp [32]. Compare the mounted clamp [32] with the delivered clamp [32]. If there is a difference, the existing clamp [32] has to be replaced.

Replacement of the front [28] format mask

Sequence of the assembly:

- 1. Set format 4.5 x 6
- 2. Dismount front cover [15] (remove 1 clip [16])
- 3. Dismount bar [23] (remove 2 countersunk screws [20] and, if available, 2 washers [24])
- 4. Dismount film gate [25] (remove 8 fillister screws [26] and 2 countersunk screws [18])
- 5. Detach locking bolt [27]
- 6. Dismount front mask [28] (put on [29])

Assembly:

Keep the reverse sequence for both working processes!

Before mounting the side cover on the left [17] and on the right [21] check the control dimensions 69 ±1 mm of the mask [28, 30].

- 1. Adjust format 6 x 7
- 2. Check the distance of the mask 69 ± 1 mm. Keep dimensions. In case of a deviation, readjust clamps [32].

SPARE PARTS - ERSATZTEILE - PIECE DE RECHANGE

S1211-1A

DATUM 99/03/11

POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE	POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE
12 19 25 28 32	160.91.038 164.31.655 567.22.243 567.22.257 567.22.363	18 20 26 30 34	164.31.654 164.31.656 164.21.653 567.22.258 164.31.653
·			
			<u>-</u> 84
			-
			-

sınar


CH-8245 FEUERTHALEN

567.32.001


Rollfilm Holder Zoom 2 Rollfilmkassette Zoom 2 Châssis Rollfilm Zoom2

1211-1b

old condition alter Zustand vieil état



new condition neuer Zustand nouvel état



to third parties without writt _____nsent.
t,vervielfaltigt,verwertet,noch crr Dritte weltergegeben werden.
ou de le donner à des personnes non autorisées sans permission écrite. This document is the property of SINAR AG and musk the copied, reproduced or handed over Dieses Dokument ist Eigentum von SINAR AG und darf ohne schriftliche Einwilligung weder kopie Ce document est la propriété de SINAR AG.II est interdit de le copier, reproduire,mettre à profit


567.32. ...

SINAR AG

rear cover hinterer Deckel couvercle arrière

Zoom2

1211-12



SPARE PARTS - ERSATZTEILE - PIECE DE RECHANGE

S1211-12

DATUM 98/02/13

not be

	!			and the second s	
copie		PART NO.		PART NO.	
e e		ERSATZTEIL NR.		ERSATZTEIL NR.	
	POS	PIECE DE RECHANGE	POS	PIECE DE RECHANGE	
Interdit					
es es	1	567.12.430	2	567.22.585	
¥e.	.3	164.31.655	4	567.22.584	
SINA	5	567.12.432	6	168.70.018	
Ø :	7	567.22.365	8	164.11.114	
_	9	149.40.016			
propriete					
0					
Ħ,					
document	:				
30					
3					
	Edition No.:	Replaces all previous issues./Ersetzt alle bisherigen Au	sgaben./Remplace	toutes les précédentes éditions. Date: 6.96	7 Vis.:

sınar


SINAR AG

567.32. ...

Frame counter Anzeigetrommel Tambour d'affichage

Zoom2

1211-2



This document is the property of SINAR AG and must not be copied, reproduced or handed. Dieses Dokument ist Eigentum von SINAR AG und darf ohne schriftliche Einwilligung weder: Ce document est is proprièté de SINAR AG.II est interdit de le copier, reproduire, mettre à p

er to third parties

SPARE PARTS - ERSATZTEILE - PIECE DE RECHANGE

S1211-2

DATUM 98/02/13

POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE	POS	PART NO. ERSATZTEIL NR. PIECE DE RECHANGE
1 3 5 7 9 11	567.22.216 168.01.011 168.02.025 567.22.241 166.68.016 166.70.011	2 4 6 8 10	567.22.215 567.54.525 567.54.524 164.21.655 166.31.055